

号

分公司：

运维人员从平台查询得知安徽江淮汽车集团
监测仪数据异常。我方运维人员于 16:10 分到
0 分 TP 在线监测仪分别测值 26.928mg/L、
P 在线监测仪进行排查，现场发现 TP 监测仪
常。导致测量水样时，TP 监测显色异常，测
仪采样系统进行拆卸维修。并对其他部件进
5 分进行标样测试，测 0.5mg/L 浓度标液，
7:51 分测 0.3mg/L 浓度标液为 0.302mg/L，

监测仪数值异常的情况说明

安徽江淮汽车集团股份有限公司重型

2019 年 8 月 15 日 14:40 分我方
股份有限公司重型车分公司 TP 在线监
达现场，发现 8 月 15 日 12:00、16:00
26.918mg/L。随后我方运维人员对 TP
采样系统的阀错乱、反应试剂进样异
量出值异常。运维人员立即对 TP 监
行检测保养。设备维修正常后于 16:00
测值为 0.506mg/L，误差为 1.2%。
误差为 0.67%，满足测量要求。

特此报告，敬请悉知。

安徽省碧水电子科技有限公司运营部

联系人：张宇 13696799142

2019 年 8 月 15 日

